

Anlage 2 – Siedlung Karolinenhöhe 1912-14 / 2020



Karolinenhöhe 13 (1912-1914) → Quelle: NLA Osnabrück, Dep 81b Akz 2011 / 040 Nr. 15



Karolinenhöhe 13 (09/2020) → Quelle: Foto Sven Vinke



Karolinenhöhe 5+7 (1912-1914) → Quelle: NLA Osnabrück, Dep 81b Akz 2011 / 040 Nr. 15



Karolinenhöhe 5+7 (09/2020) → Quelle: Foto Sven Vinke



Teutoburger-Wald-Straße 8 (1912-1914) → Quelle: NLA Osnabrück, Dep 81b Akz 2011 / 040 Nr. 15



Teutoburger-Wald-Straße 8 (09/2020) → Quelle: Foto Sven Vinke




Robertstraße 1 (1912-1914) → Quelle: NLA Osnabrück, Dep 81b Akz 2011 / 040 Nr. 15



Robertstraße 1 (09/2020) → Quelle: Foto Sven Vinke



Karolinenhöhe 12 (1912-1914) → Quelle: NLA Osnabrück, Dep 81b Akz 2011 / 040 Nr. 15



Karolinenhöhe 12 (09/2020) → Quelle: Foto Sven Vinke



Windchenbrinkbach 2 (1912-1914) → Quelle: NLA Osnabrück, Dep 81b Akz 2011 / 040 Nr. 15



Windchenbrinkbach 2 (09/2020) → Quelle: Foto Sven Vinke



Kruseweg 8 (1912-1914) → Quelle: NLA Osnabrück, Dep 81b Akz 2011 / 040 Nr. 15



Kruseweg 8 (09/2020) → Quelle: Foto Sven Vinke



Karolinenhöhe 14 (1912-1914) → Quelle: NLA Osnabrück, Dep 81b Akz 2011 / 040 Nr. 15



Karolinenhöhe 14 (09/2020) → Quelle: Foto Sven Vinke




Karolinenhöhe 2-12 (1912-1914) → Quelle: NLA Osnabrück, Dep 81b Akz 2011 / 040 Nr. 15



Karolinenhöhe 2-10 (09/2020) → Quelle: Foto Sven Vinke



Karolinenhöhe 16-24 (1912-1914) → Quelle: NLA Osnabrück, Dep 81b Akz 2011 / 040 Nr. 15



Karolinenhöhe 20-24 (09/2020) → Quelle: Sven Vinke



Karolinenhöhe 16-18 (09/2020) → Quelle: Foto Sven Vinke



Robertstraße 5 (1912-1914) → Quelle: NLA Osnabrück, Dep 81b Akz 2011 / 040 Nr. 15




Robertstraße 5 (09/2020) → Quelle: Foto Sven Vinke



Karolinenstraße 5 (1912-1914)
→ Quelle: NLA Osnabrück, Dep 81b Akz 2011 / 040 Nr. 15



Karolinenstraße 5 (09/2020) → Quelle: Sven Vinke



Kruseweg 6 (1912-1914) → Quelle: NLA Osnabrück, Dep 81b Akz 2011 / 040 Nr. 15



Kruseweg 6 (09/2020) → Quelle: Foto Sven Vinke



Bild 1 = Kruseweg 2 (1912-1914) → Quelle: NLA Osnabrück, Dep 81b Akz 2011 / 040 Nr. 15

Bild 2-4 = Kruseweg 2 (09/2020) → Quelle: Fotos Sven Vinke

Anlage 3 / Sanierungsbedarf – Beispiele



Fassade - Karolinenstraße 20 (09/2020) → Quelle: Foto Sven Vinke




Komplettsanierung - Karolinenhöhe 26 (09/2020) → Quelle: Foto Sven Vinke



Komplettsanierung - Robertstraße 1 (09/2020) → Quelle: Fotos Sven Vinke



Fassaden - Langenbrook 21+23 (09/2020) → Quelle: Foto Sven Vinke



Einfriedung - Kruseweg 6 → Quelle Foto Sven Vinke



Fassade & Dach - Kruseweg 2 (09/2020) → Quelle: Foto Sven Vinke



Komplettsanierung – Karolinenhöhe 12 (09/2020) → Quelle: Foto Sven Vinke



Dach – Karolinenhöhe 9 (09/2020) → Quelle: Foto Sven Vinke

Anlage 4 – Beispiele für bereits umgesetzte Baumaßnahmen



Karlinenhöhe 11 (09/2020) → Quelle: Foto Sven Vinke



Teutoburger-Wald-Straße 1 (09/2020) → Quelle: Foto Sven Vinke



Karlinenhöhe 1 (09/2020) → Quelle: Foto Sven Vinke



Karlinenstraße 24 (09/2020) → Quelle: Foto Sven Vinke